

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

No.	Descripción de la unidad	Objetivo de la unidad	Indicador	Meta cuantificable
PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO				
1	NO APLICA			
3				
PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO				
4	Dirección de Obras Públicas	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO CANTONAL	Mantenimiento y ampliación de redes de agua con tubería pvc de diferentes diámetros e instalación de acometidas.	Los 425 abonados, del servicio de Agua Poble, disponiendo de ést servicio.
5	Dirección de Obras Públicas	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CENTRO CANTONAL	La comunidad goza de mejores condiciones de vida y salubridad	Los 425 beneficiarios, disponiendo de ést servicio.
6	Dirección de Obras Públicas	GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL CANTÓN	La comunidad goza de mejores condiciones ambientales.	776 usuarios, de éste servicio
7	Desarrollo físico e infraestructura	PUNTE CARROZABLE SOBRE EL RIO SANTA CLARA PASO AL SECTOR EL CHORRO DE LA COMUNIDAD DE PIAMONTE	La comunidad transitando en condiciones mas seguras.	La obra ejecutada al 100%
8	Desarrollo físico e infraestructura	REPARACIÓN DEL PASO ELEVADO SOBRE EL RIO PAN DE AZÚCAR DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FCO. DE ORELLANA EN EL CENTRO CANTONAL	Las aguas servidas del lugar conducidas por sus debidos caudales.	La obra ejecutada al 100%
9	Desarrollo físico e infraestructura	REPARACION DEL MURO DE CONTENCIÓN PARA LAS VEREDAS EN LA INTERSECCION 11 DE FEBRERO Y TOMAS TENORIO EN LA CIUDADELA MACAS	Los transeúntes del sector en condiciones mas seguras	La obra ejecutada al 100%
10	Desarrollo físico e infraestructura	REPARACIÓN DE VEREDAS EN LA CALLE OCTAVIO PELAÉZ ENTRE FLOR DEL BOSQUE Y HERMINIO ALVAREZ	Los moradores del sector transitando en mejores condiciones	La obra ejecutada al 100%
11	Desarrollo físico e infraestructura	PAVIMENTACIÓN RIGIDA EN LA CALLE FLOR DEL BOSQUE, ENTRE OCTAVIO PELAÉZ Y CARMEN MALDONADO, Y CALLE CARMEN MALDONADO, ENTRE HERMINIO ALVAREZ Y AV. 30 DE JUNIO; Y CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN LA AV. AMAZONAS, DESDE EL PUNTE SIETE IGLESIAS HASTA LA UNIDAD EDUCATIVA NUEVA GENERACIÓN, CANTÓN SAN JUAN BOSCO, PROVINCIA MORONA SANTIAGO,	Los moradores del sector transitando en mejores condiciones	La obra debe estar ejecutada en un 19%
12	Desarrollo físico e infraestructura	Reparación puente colgante peatonal sobre el rio Apondios paso a fincas de la comunidad de San Pedro de Apondios	Lo moradores del sector transitando en mejores condiciones	La obra ejecutada al 80%
13	Desarrollo físico e infraestructura	Reparación de veredas en la calle Mejía, entre Huberto López y Manuel Morales en el Parque central de la comunidad de Kalaglás	Lo moradores del sector transitando en mejores condiciones	La obra ejecutada al 100%
14	Desarrollo físico e infraestructura	Reparación y Ampliación de los cimientos para la cubierta metálica de la cancha múltiple de la comunidad de Rocafuerte	Los moradores del sector en mejores condiciones	La obra ejecutada al 100%
15	Desarrollo físico e infraestructura	Suministro de mano de obra y equipo para la Reparación del Sistema de Agua de Kumkuk	Los moradores del sector en mejores condiciones de salud	La obra ejecutada en un 20%
16	Desarrollo físico e infraestructura	Suministro de mano de obra y equipo para la Reparación del Sistema de Agua de Unkuch	Los moradores del sector en mejores condiciones de salud	La obra ejecutada en un 20%
17	Desarrollo físico e infraestructura	Reparación de camino de herradura desde el sector Bella María hasta el camino de Triunfo Alto, Parroquia Pan de Azúcar.	Lo moradores del sector transitando en mejores condiciones	La obra ejecutada al 100%
18	Desarrollo físico e infraestructura	Suministro de mano de obra y equipo para la reparación del Sistema de Agua para la comunidad de Tuna.	Los moradores del sector en mejores condiciones de salud	La obra ejecutada en un 20%
PROCESOS DESCONCENTRADOS				
	NO APLICA			
LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)				NO APLICA
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:			04 de septiembre del 2017	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:			MENSUAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a):			DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a):			ING. FREDDY PELAÉZ RUIZ	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:			freddy_pr86@hotmail.com	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:			(07) 3042106	